

Protocolo aplicación crioterapia



Cryac.



Aplicación Crioterapia.

Es la aplicación de frío de una forma controlada para destruir tejidos de lesiones en la piel tanto benignas como malignas. Es una técnica poco traumática.

Objetivos

Destrucción de lesiones cutáneas, por mediación de una necrosis celular por quemadura por frío de los tejidos:

- Lesiones Precancerígenas.
- Lesiones Cancerígenas.
- Lesiones benignas.

Equipo

- Nitrógeno líquido.
- Termo contenedor (CRY-AC).
- Terminales para su aplicación (agujas, conos, cilindros, etc).

Material

- Hoja informativa al paciente.
- Consentimiento informado del paciente.
- Solución salina.
- Solución de agua sulfatada al 1 x 1000.
- Gasas estériles.
- Guantes no estériles.
- Esparadrapo hipoalérgico.

Procedimiento

- Lavado de manos.
- Colocación de guantes no estériles.
- Limpieza de la zona con solución salina.
- Secado de la solución salina.
- Colocación del terminal a una distancia de 1 a 1'5 cm. de la lesión.
- Pulsar el dispensador del nitrógeno líquido.
- Mantener el pulsador hasta que aparezca un halo blanco (signo de congelación).
- Repetir dos o tres veces según patología o lesión a tratar.
- Drenaje de vesículas serosanguinolentas a la 24 h.
- Fomentos con agua sulfatada al 1 x 1000.

Observaciones

- Puede presentar ligeras molestias en el momento de la aplicación, como son escozor y quemazón.
- Observar la sobreinfección y en tal caso realizar cura antiséptica.